

ガスソフトコード(ゴム管)、ガスコードの劣化について

ガスコンロの接続に使用されるガスソフトコード（ゴム管）、暖房機器等に使用されるガスコードは時間とともに劣化します。

ガスソフトコード（ゴム管）は、劣化するとひび割れや固くなります。



ガスコードは、外観に異常が見られなくても接続する部分の劣化が進んでいる場合があります。



ガス機器を取り替える際や、設置してからの年数が経過した際（目安として7年程度）は、状態をご確認のうえ新しいものに取り替えることをお勧めします。

ご不明な点等がございましたら坂戸ガスまでお問合せください。

お問い合わせ先
坂戸ガス株式会社
049-284-9000